

सविस्तर अपघात अहवाल (डीटेल्ड अक्सीडेंट रिपोर्ट) सोबत

जोडपत्र 'अ'

यांत्रिकी निरीक्षण अहवाल (मेकॅनिकल इन्स्पेक्शन रिपोर्ट) चे प्रपत्र.

प्रत्येक वाहनासाठी स्वतंत्र यांत्रिकी निरीक्षण अहवाल सादर करण्यात यावे)

प्रकरण, एफ.आय.आर. (प्रथम खंबरी अहवाल)	184/17 कोम 279, 90757e
कलम अंतर्गत	12/10/84, 184/17/11/11/11/11
पोलीस ठाणे	कोम
वाहनाचे नोंदणी क्रमांक	MH 21/EC/442
वाहनाची बनावट, नमुना, नाव, रंग आणि प्रकार	मोटर वाहन
<u>एच.टी.व्ही/एम.जी.व्ही संबंधी</u>	
(अ) लॅटरल अंडररन प्रोटेक्टिव्ह डीव्हाईस (LUPD) (बाजूकडील संरक्षक साधन) आणि रिअर अंडररन प्रोटेक्टिव्ह डीव्हाईस (RURD) मागील संरक्षक साधन बसविलेले आहे का? (३.५ टन किंवा अधिक वजनाच्या वाहनां संबंधी)	नाही
(ब) वेग नियंत्रक बसविले आहे का ? आणि ते कार्यरत आहे की अन्यथा?	
<u>व्यावसायिक वाहना संबंधी :</u>	
(अ) योग्यता (फिटनेस) संबंधी तपशील	नाही
(ब) परवाना संबंधी तपशील घडक आघात आणि हानी पोहोचलेली जागा वाहनाची यांत्रिक, परिस्थिती रंगाच्या सूचना असल्यास ब्रेकिंग सिस्टमची स्थिती म्हणजे कार्यरत आहे की नाही?	
वाहनास अॅटी लॉक ब्रेकींग सिस्टम (एबीएस) बसविले आहे का ?	
(अ) असल्यास कार्यरत आहे की नाही	नाही
(ब) वाहनाच्या वेगाचा अंदाज घेण्यासाठी वाहनास बसविलेल्या एबीएसच्या घसरण खुपांची तपासणी परिक्षा केली आहे का ?	
<u>वाहन सुधारीत केले आहे का :</u>	
(अ) सीएनजी / एलपीजी किंवा बसविले	नाही